



Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°
 00289
 Séparatif
 eaux
 usées
 (HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : NR m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	222 °	Ø160	PVC	0,900 m	NR m
	2:Arrivée II.1	325 °	Ø120	PVC	1,600 m	NR m
	8:Exutoire I	46 °	Ø160	PVC	1,660 m	NR m



Observations sur les collecteurs	
1	
2	
8	
Observations sur la cunette	
Observations sur le regard	
Travaux proposés	