



Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 1,120 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	172 °	Ø200	Fibro ciment	1,120 m	NR m
	2:Arrivée II.1	124 °	Ø250	PVC	1,120 m	NR m
	8:Exutoire I	19 °	Ø200	PVC	1,120 m	NR m

Localisation


Observations sur les collecteurs	
1	
2	
8	

Observations sur la cunette	
Obstacle dépôts	

Observations sur le regard	
Parpaing en travers de l'écoulement	

Travaux proposés	
Hydrocurage	Amélioration de l'écoulement