




Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

RV N°
00298
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 1,040 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure		caractéristiques des canalisations					
Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF		
1:Arrivée I	167 °	Ø200	PVC	1,040 m	NR m		
2:Arrivée II.1	86 °	Ø150	PVC	0,500 m	NR m		
3:Arrivée II.2	73 °	Ø150	Fibro ciment	0,700 m	NR m		
8:Exutoire I	350 °	Ø200	PVC	1,040 m	NR m		



Observations sur les collecteurs	
1	
2	Arrivée en chute
3	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette	

Observations sur le regard	

Travaux proposés	