



Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°
00301
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,530 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECF)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations				
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN
	1:Arrivée I	269 °	Ø150	Fibro ciment	0,530 m
	8:Exutoire I	165 °	Ø150	Fibro ciment	0,530 m



Observations sur les collecteurs	
1	
8	

Observations sur la cunette	
Obstacle dépôts	Absence de cunette

Observations sur le regard

Travaux proposés	
Hydrocurage	