



Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°
00336
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,690 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (OECP)	NR l/s		

Digitized by srujanika@gmail.com

Collecteur Angle Géométrie Nature FF/TN FF/NGE

1:Arrivée I	242 °	Ø150	Fibro ciment	0,690 m	NR m
2:Arrivée II.1	181 °	Ø100	PVC	0,530 m	NR m
3:Arrivée II.2	137 °	Ø60	Fonte	0,530 m	NR m
8:Exutoire I	16 °	Ø150	Fibro ciment	0,690 m	NR m

Observations sur les collecteurs	
1	
2	Arrivée en chute
3	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette	
Obstacle dépôts	Absence de cunette

Observations sur le regard

Travaux proposés	
Hydrocurage	