




**Diagnostic du réseau
d'assainissement
CCBVIR
Réseau d'eaux usées**

**RV N°
00350
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,680 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	196 °	Ø200	Fibro ciment	0,680 m	NR m
	2:Arrivée II.1	102 °	Ø150	Fibro ciment	0,680 m	NR m
	8:Exutoire I	314 °	Ø200	Fibro ciment	0,680 m	NR m



Observations sur les collecteurs	
1	
2	
8	

Observations sur la cunette	
Obstacle dépôts	Absence de cunette

Observations sur le regard	
Hydrocurage	

Travaux proposés	
Hydrocurage	