




Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR

Réseau d'eaux usées

**RV N°
00371
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 2,600 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	260 °	Ø400	PVC	1,420 m	NR m
	2:Arrivée II.1	173 °	Ø200	Fibro ciment	2,540 m	NR m
	8:Exutoire I	86 °	Ø400	PVC	2,600 m	NR m



Observations sur les collecteurs	
1	Arrivée en chute
2	Semble collecter des eaux claires
8	

Observations sur la cunette

Observations sur le regard

Travaux proposés