



**Diagnostic du réseau  
d'assainissement  
CCBVIR  
Réseau d'eaux usées**

**RV N°  
00402  
Séparatif  
eaux  
usées  
(HY13 B0001)**

<b>Désignation</b>	Ouvrage visité	<b>Type d'ouvrage</b>	Regard de visite simple
<b>Altimétrie</b>	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,940 m	Cote radier NGF : NR m
<b>Debit eau claire parasite (QECP)</b>	NR l/s		

<b>Photo intérieure</b>	<b>caractéristiques des canalisations</b>					
	<b>Collecteur</b>	<b>Angle</b>	<b>Géométrie</b>	<b>Nature</b>	<b>FE/TN</b>	<b>FE/NGF</b>
1:Arrivée I	72 °	Ø200	PVC	0,940 m	NR m	
2:Arrivée II.1	168 °	Ø200	PVC	0,650 m	NR m	
3:Arrivée II.2	107 °	Ø100	PVC	0,440 m	NR m	
8:Exutoire I	254 °	Ø200	PVC	0,940 m	NR m	

