




Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

RV N°
00480
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,750 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
1:Arrivée I	207 °	Ø200	Fibro ciment	0,750 m	NR m	
2:Arrivée II.1	307 °	Ø100	Fibro ciment	0,340 m	NR m	
3:Arrivée II.2	131 °	Ø100	Fibro ciment	0,400 m	NR m	
8:Exutoire I	23 °	Ø200	Fibro ciment	0,750 m	NR m	



Observations sur les collecteurs	
1	
2	Arrivée en chute
3	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette	
Obstacle dépôts	Absence de cunette

Observations sur le regard	
Hydrocurage	

Travaux proposés