



Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°
00485
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

| | | | |
|---|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Désignation | Ouvrage visité | Type d'ouvrage | Regard de visite simple |
| Altimétrie | Cote tampon NGF : NR m | Profondeur : 0,450 m | Cote radier NGF : NR m |
| Debit eau claire parasite (QECF) | NR l/s | | |

| Photo intérieure | caractéristiques des canalisations | | | | | |
|---|------------------------------------|-------|-----------|--------------|---------|--------|
| | Collecteur | Angle | Géométrie | Nature | FE/TN | FE/NGF |
|  | 1:Arrivée I | 24 ° | Ø200 | Fibro ciment | 0,450 m | NR m |
| | 2:Arrivée II.1 | 302 ° | Ø100 | PVC | 0,250 m | NR m |
| | 8:Exutoire I | 196 ° | Ø200 | Fibro ciment | 0,450 m | NR m |

| Localisation |
|---|
|  |

| Observations sur les collecteurs | |
|----------------------------------|------------------|
| 1 | |
| 2 | Arrivée en chute |
| 8 | |
| Observations sur la cunette | |
| Observations sur le regard | |
| Travaux proposés | |