


Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°
 00491
 Séparatif
 eaux
 usées
 (HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,650 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECF)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations				
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN FE/NGF
	1:Arrivée I	6 °	Ø200	Fibro ciment	0,650 m NR m
	8:Exutoire I	175 °	Ø200	Fibro ciment	0,650 m NR m

Localisation


Observations sur les collecteurs	
1	
8	

Observations sur la cunette	
Obstacle dépôts	

Observations sur le regard

Travaux proposés	
Hydrocurage	