


**Diagnostic du réseau
 d'assainissement
 CCBVIR
 Réseau d'eaux usées**


**RV N°
 00517
 Séparatif
 eaux
 usées
 (HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
--------------------	----------------	-----------------------	-------------------------

Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 1,040 m	Cote radier NGF : NR m
-------------------	------------------------	----------------------	------------------------

Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s
---	--------

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	133 °	Ø200	PVC	0,750 m	NR m
	2:Arrivée II.1	273 °	Ø200	PVC	0,530 m	NR m
	8:Exutoire I	349 °	Ø200	PVC	1,040 m	NR m



Observations sur les collecteurs	
1	Arrivée en chute
2	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette

Observations sur le regard

Travaux proposés