


Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°
 00518
 Séparatif
 eaux
 usées
 (HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,600 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	92 °	Ø120	PVC	0,550 m	NR m
	2:Arrivée II.1	174 °	Ø150	PVC	0,350 m	NR m
	8:Exutoire I	299 °	Ø200	PVC	0,600 m	NR m

Localisation


Observations sur les collecteurs	
1	
2	Arrivée en chute
8	
Observations sur la cunette	
Présence de racines	Obstacle dépôts
Observations sur le regard	
Travaux proposés	
Hydrocurage	Réhabilitation ponctuelle