



Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°
00526
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Chasse d'égout
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : NR m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations				
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN FE/NGF
	1:Arrivée I	268 °	Ø150	Fibro ciment	NR m NR m
	8:Exutoire I	75 °	Ø150	Fibro ciment	NR m NR m

Localisation


Observations sur les collecteurs	
1	
8	

Observations sur la cunette

Observations sur le regard
Chasse condamnée

Travaux proposés
