

Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées


**RV N°
 00530
 Séparatif
 eaux
 usées
 (HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Chasse d'égout
--------------------	----------------	-----------------------	----------------

Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : NR m	Cote radier NGF : NR m
-------------------	------------------------	-------------------	------------------------

Debit eau claire parasite (QECF)	NR l/s
---	--------

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations				
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN FE/NGF
	8:Exutoire I	22 °	Ø150	Fibro ciment	NR m NR m

Localisation


Observations sur les collecteurs
8

Observations sur la cunette

Observations sur le regard
Fermée mais fonctionnelle

Travaux proposés
