




**Diagnostic du réseau
d'assainissement
CCBVIR
Réseau d'eaux usées**

**RV N°
00538
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Chasse d'égout
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : NR m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	8:Exutoire I	166 °	Ø150	béton	NR m	NR m



Observations sur les collecteurs	
8	
Observations sur la cunette	
Observations sur le regard	
Condamnée	
Travaux proposés	