



Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°
00547
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,460 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	57 °	Ø150	Fibro ciment	0,300 m	NR m
	2:Arrivée II.1	153 °	Ø100	PVC	0,150 m	NR m
	3:Arrivée II.2	31 °		Fibro ciment	0,460 m	NR m
	8:Exutoire I	242 °	Ø200	Fibro ciment	0,460 m	NR m

Localisation


Observations sur les collecteurs	
1	Arrivée en chute
2	Arrivée en chute
3	
8	

Observations sur la cunette

Observations sur le regard

Travaux proposés
