



Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°
 00548
 Séparatif
 eaux
 usées
 (HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,540 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	111 °	Ø150	Fibro ciment	0,540 m	NR m
	2:Arrivée II.1	346 °	Ø100	PVC	0,200 m	NR m
	8:Exutoire I	234 °	Ø150	Fibro ciment	0,540 m	NR m

Localisation


Observations sur les collecteurs	
1	
2	Arrivée en chute
8	
Observations sur la cunette	
Observations sur le regard	
Travaux proposés	