


Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées


**RV N°
00556
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Chasse d'égout
--------------------	----------------	-----------------------	----------------

Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : NR m	Cote radier NGF : NR m
-------------------	------------------------	-------------------	------------------------

Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s
---	--------

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
						

Localisation


Observations sur les collecteurs

Observations sur la cunette

Observations sur le regard

Chasse ouverte à faible débit (0,01l/s)

Travaux proposés
