




**Diagnostic du réseau
d'assainissement
CCBVIR
Réseau d'eaux usées**

**RV N°
00570
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,650 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	80 °	Ø200	PVC	0,600 m	NR m
	2:Arrivée II.1	64 °	Ø150	béton	0,650 m	NR m
	8:Exutoire I	266 °	Ø150	Fibro ciment	NR m	NR m



Observations sur les collecteurs	
1	
2	
8	Arrivée en chute
Observations sur la cunette	
Observations sur le regard	
Travaux proposés	