



Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°
00616
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,930 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	190 °	Ø250	PVC	0,850 m	NR m
	2:Arrivée II.1	278 °	Ø150	PVC	0,750 m	NR m
	3:Arrivée II.2	307 °	Ø150	PVC	0,750 m	NR m
	8:Exutoire I	11 °	Ø250	PVC	0,930 m	NR m

Localisation


Observations sur les collecteurs	
1	Arrivée en chute
2	Arrivée en chute
3	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette	
Obstacle dépôts	

Observations sur le regard

Travaux proposés	
Hydrocurage	