



# Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°  
00626  
Séparatif  
eaux  
usées  
(HY13 B0001)**

<b>Désignation</b>	Ouvrage visité	<b>Type d'ouvrage</b>	Regard de visite simple
<b>Altimétrie</b>	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,800 m	Cote radier NGF : NR m
<b>Debit eau claire parasite (QECP)</b>	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	170 °	Ø200	PVC	0,800 m	NR m
	2:Arrivée II.1	78 °	Ø200	PVC	0,750 m	NR m
	8:Exutoire I	334 °	Ø200	PVC	0,800 m	NR m

Localisation


Observations sur les collecteurs	
1	
2	Arrivée du refoulement Guardiola
8	
Observations sur la cunette	
Abrasion/corrosion	
Observations sur le regard	
Travaux proposés	
Renforcement de l'ouvrage	