



Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
--------------------	----------------	-----------------------	-------------------------

Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 1,450 m	Cote radier NGF : NR m
-------------------	------------------------	----------------------	------------------------

Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s
---	--------

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	203 °	Ø150	PVC	1,450 m	NR m
	2:Arrivée II.1	107 °	Ø150	PVC	1,250 m	NR m
	3:Arrivée II.2	80 °	Ø100	PVC	0,850 m	NR m
	4:Arrivée II.3	145 °	Ø150	PVC	0,850 m	NR m
	8:Exutoire I	23 °	Ø150	PVC	1,450 m	NR m

Localisation


Observations sur les collecteurs	
1	
2	Arrivée en chute
3	Arrivée en chute
4	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette	
Présence de racines	Obstacle dépôts

Observations sur le regard

Travaux proposés	
Hydrocurage	Réhabilitation ponctuelle