



INGENIERIE EUROPE
GROUPE
GINGER
ENVIRONNEMENT &
INFRASTRUCTURES
Les Hauts de la Duranne - 370 rue R.
Descartes - CS 90340
13799 Aix-en-Provence Cedex3
04 42 99 27 27
www.gingergroupe.com




Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°
00635
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| Désignation | Ouvrage visité | Type d'ouvrage | Regard de visite simple |
| Altimétrie | Cote tampon NGF : NR m | Profondeur : 1,650 m | Cote radier NGF : NR m |
| Debit eau claire parasite (QECP) | NR l/s | | |

| Photo intérieure | caractéristiques des canalisations | | | | | |
|------------------|------------------------------------|-------|-----------|---------|-------|--------|
| | Collecteur | Angle | Géométrie | Nature | FE/TN | FE/NGF |
| 1:Arrivée I | 181 ° | Ø200 | PVC | 1,500 m | NR m | |
| 2:Arrivée II.1 | 89 ° | Ø200 | PVC | 1,650 m | NR m | |
| 3:Arrivée II.2 | 107 ° | Ø120 | PVC | 0,560 m | NR m | |
| 8:Exutoire I | 283 ° | Ø200 | PVC | 1,650 m | NR m | |



| Observations sur les collecteurs | |
|----------------------------------|------------------|
| 1 | Arrivée en chute |
| 2 | |
| 3 | Arrivée en chute |
| 8 | |

| Observations sur la cunette |
|-----------------------------|
| |

| Observations sur le regard |
|----------------------------|
| |

| Travaux proposés |
|------------------|
| |