




## Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N° 00664**  
**Séparatif eaux usées**  
 (HY13 B0001)

<b>Désignation</b>	Ouvrage visité	<b>Type d'ouvrage</b>	Regard de visite simple
<b>Altimétrie</b>	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 1,030 m	Cote radier NGF : NR m
<b>Debit eau claire parasite (QECP)</b>	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	89 °	Ø200	PVC	1,030 m	NR m
	2:Arrivée II.1	353 °	Ø200	PVC	1,030 m	NR m
	3:Arrivée II.2	34 °	Ø120	PVC	1,030 m	NR m
	8:Exutoire I	245 °	Ø200	PVC	1,030 m	NR m



Observations sur les collecteurs	
1	
2	
3	
8	

Observations sur la cunette
-----------------------------

Observations sur le regard
----------------------------

Travaux proposés
------------------