


Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées


**RV N°
00665
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
-------------	----------------	----------------	-------------------------

Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,930 m	Cote radier NGF : NR m
------------	------------------------	----------------------	------------------------

Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s
----------------------------------	--------

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	107 °	Ø200	PVC	0,930 m	NR m
	2:Arrivée II.1	11 °	Ø120	PVC	0,730 m	NR m
	3:Arrivée II.2	135 °	Ø100	PVC	0,700 m	NR m
	4:Arrivée II.3	180 °	Ø120	PVC	0,850 m	NR m
	5:Arrivée II.4	233 °	Ø120	PVC	0,880 m	NR m
	8:Exutoire I	278 °	Ø200	PVC	0,930 m	NR m

Localisation


Observations sur les collecteurs	
1	
2	Arrivée en chute
3	Arrivée en chute
4	Arrivée en chute
5	
8	

Observations sur la cunette	
Obstacle dépôts	

Observations sur le regard	
----------------------------	--

Travaux proposés	
Hydrocurage	