

# Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°  
00690  
Séparatif  
eaux  
usées  
(HY13 B0001)**

<b>Désignation</b>	Ouvrage visité	<b>Type d'ouvrage</b>	Regard de visite simple
--------------------	----------------	-----------------------	-------------------------

<b>Altimétrie</b>	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : NR m	Cote radier NGF : NR m
-------------------	------------------------	-------------------	------------------------

<b>Debit eau claire parasite (QECF)</b>	NR l/s
---	--------

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	77 °	Ø150	PVC	NR m	NR m
<div> <div>Photo intérieure</div> </div>						

Localisation

Observations sur les collecteurs	
1	
8	Sec, destination indéfinie

Observations sur la cunette
-----------------------------

Observations sur le regard
----------------------------

Travaux proposés
------------------