




Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

RV N° 00691
Séparatif eaux usées
 (HY13 B0001)

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 1,630 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	72 °	Ø200	PVC	1,630 m	NR m
	2:Arrivée II.1	142 °	Ø100	PVC	1,000 m	NR m
	3:Arrivée II.2	214 °	Ø120	PVC	0,950 m	NR m
	8:Exutoire I	250 °	Ø200	PVC	1,630 m	NR m



Observations sur les collecteurs	
1	
2	Arrivée en chute
3	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette	
Présence de racines	

Observations sur le regard	

Travaux proposés	
Réhabilitation ponctuelle	