




**Diagnostic du réseau
d'assainissement
CCBVIR
Réseau d'eaux usées**

**RV N°
00715
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 1,150 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	178 °	Ø200	Fibro ciment	1,150 m	NR m
	2:Arrivée II.1	269 °	Ø150	PVC	0,900 m	NR m
	8:Exutoire I	360 °	Ø200	Fibro ciment	1,150 m	NR m



Observations sur les collecteurs	
1	
2	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette	
Présence de racines	

Observations sur le regard	
Réhabilitation ponctuelle	

Travaux proposés	
Réhabilitation ponctuelle	