




Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

RV N°
00718
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 1,360 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	180 °	Ø400	Grès	1,400 m	NR m
	2:Arrivée II.1	83 °	Ø400	Grès	1,400 m	NR m
	3:Arrivée II.2	45 °	Ø120	PVC	0,370 m	NR m
	8:Exutoire I	315 °	Ø400	Grès	1,400 m	NR m



Observations sur les collecteurs	
1	
2	
3	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette	
Obstacle dépôts	

Observations sur le regard	
Hydrocurage	