



Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
--------------------	----------------	-----------------------	-------------------------

Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 1,360 m	Cote radier NGF : NR m
-------------------	------------------------	----------------------	------------------------

Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s
-----------------------------------------	--------

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	95 °	Ø300	Grès	1,360 m	NR m
	2:Arrivée II.1	183 °	Ø160	PVC	1,000 m	NR m
	3:Arrivée II.2	338 °	Ø200	Fibro ciment	1,000 m	NR m
	8:Exutoire I	275 °	Ø300	Grès	1,360 m	NR m

Localisation


Observations sur les collecteurs	
1	
2	Arrivée en chute
3	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette	
Obstacle dépôts	Flashes et contre pente

Observations sur le regard	
Traces de mise en charge	

Travaux proposés	
Hydrocurage	Amélioration de l'écoulement