



| | | | |
|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| Désignation | Ouvrage visité | Type d'ouvrage | Regard de visite simple |
|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|

| | | | |
|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Altimétrie | Cote tampon NGF : NR m | Profondeur : 0,740 m | Cote radier NGF : NR m |
|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------|

| | |
|---|--------|
| Debit eau claire parasite (QECP) | NR l/s |
|---|--------|

| Photo intérieure | caractéristiques des canalisations | | | | | |
|---|------------------------------------|-------|-----------|--------------|---------|--------|
| | Collecteur | Angle | Géométrie | Nature | FE/TN | FE/NGF |
|  | 1:Arrivée I | 170 ° | Ø120 | PVC | 0,720 m | NR m |
| | 2:Arrivée II.1 | 63 ° | Ø250 | Fibro ciment | 0,740 m | NR m |
| | 8:Exutoire I | 278 ° | Ø250 | Fibro ciment | 0,740 m | NR m |



| Observations sur les collecteurs | |
|----------------------------------|--|
| 1 | |
| 2 | |
| 8 | |

| Observations sur la cunette |
|-----------------------------|
| |

| Observations sur le regard |
|----------------------------|
| |

| Travaux proposés |
|------------------|
| |