



**Diagnostic du réseau
d'assainissement
CCBVIR
Réseau d'eaux usées**

**RV N°
00746
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 1,650 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	174 °	Ø400	Grès	1,650 m	NR m
	2:Arrivée II.1	275 °	Ø400	Grès	1,650 m	NR m
	8:Exutoire I	353 °	Ø400	Grès	1,650 m	NR m

Localisation						

Observations sur les collecteurs						
1						
2	Canalisation non visible					
8						

Observations sur la cunette						
Obstacle dépôts						

Observations sur le regard						
Exutoire obstrué par la graisse.						

Travaux proposés						
Hydrocurage						