

Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°
00749
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 1,700 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	266 °	Ø400	Grès	1,250 m	NR m
	2:Arrivée II.1	331 °	Ø120	Fibro ciment	1,140 m	NR m
	8:Exutoire I	175 °	Ø400	Grès	1,700 m	NR m

Localisation


Observations sur les collecteurs	
1	Arrivée en chute
2	Arrivée en chute
8	
Observations sur la cunette	
Obstacle dépôts	
Observations sur le regard	
Travaux proposés	
Hydrocurage	