




**Diagnostic du réseau
d'assainissement
CCBVIR
Réseau d'eaux usées**

**RV N°
00757
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 1,300 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	201 °	Ø200	PVC	1,300 m	NR m
	2:Arrivée II.1	295 °	Ø200	PVC	0,980 m	NR m
	3:Arrivée II.2	273 °	Ø200	PVC	0,980 m	NR m
	4:Arrivée II.3	256 °	Ø200	PVC	0,800 m	NR m
	8:Exutoire I	40 °	Ø200	PVC	1,300 m	NR m



Observations sur les collecteurs	
1	
2	Arrivée en chute
3	Arrivée en chute
4	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette	
Obstacle dépôts	

Observations sur le regard	
Hydrocurage	

Travaux proposés	
Hydrocurage	