



**DIAGNOSTIC DU RÉSEAU
 D'ASSAINISSEMENT
 CCBVIR
 RÉSEAU D'EAUX USÉES**
**RV N°
 00806
 SÉPARATIF
 EAUX
 USÉES
 (HY13 B0001)**

DÉSIGNATION	Ouvrage visité	TYPE D'OUVRAGE	Regard de visite simple
ALTIMÉTRIE	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,860 m	Cote radier NGF : NR m
DEBIT EAU CLAIRE PARASITE (QECP)	NR l/s		

PHOTO INTÉRIEURE	CARACTÉRISTIQUES DES CANALISATIONS					
	COLLECTEUR	ANGLE	GÉOMÉTRIE	NATURE	FE/TN	FE/NGF
1:Arrivée I	223 °	Ø200	PVC	0,860 m	NR m	
2:Arrivée II.1	320 °	Ø200	PVC	0,580 m	NR m	
8:Exutoire I	49 °	Ø200	PVC	0,860 m	NR m	



OBSERVATIONS SUR LES COLLECTEURS	
1	
2	Arrivée en chute
8	

OBSERVATIONS SUR LA CUNETTE
OBSERVATIONS SUR LE REGARD
TRAVAUX PROPOSÉS