



RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE CORBARA

**AF
N° 00142**
(HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION
		<p>CAMPAGNE Fumée équipe 1</p> <p>TYPE D'ANOMALIE Gouttière</p> <p>DOMAINE APPLICATION Privé</p> <p>SURFACE RACCORDÉE 40 m²</p> <p>LOCALISATION Adresse propriétaire : n°336 Parcelle : 538</p> <p>REGARD D'INJECTION</p>
		PROPOSITION DE TRAVAUX
Mise une place d'une nouvelle descente de gouttière indépendante de la collecte des eaux vannes		
RÉPONSE À LA FUMÉE		VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant	
<input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)	
		<input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant
LOCALISATION		
COMMENTAIRES		
EU et EP sur la même descente		