




RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE CORBARA

**AF
N° 00147**
(HY13 B001)

| PHOTO | | DESCRIPTION |
|---|--|---|
| | | CAMPAGNE Fumée équipe 1 TYPE D'ANOMALIE Gouttière DOMAINE APPLICATION Privé SURFACE RACCORDEE 30 m ² LOCALISATION Adresse propriétaire : Parcelle : REGARD D'INJECTION |
| | | PROPOSITION DE TRAVAUX |
| Mise une place d'une nouvelle descente de gouttière indépendante de la collecte des eaux vannes | | |

| RÉPONSE À LA FUMÉE | VALIDATION AU COLORANT |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette | <input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant |
| <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse | <input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant |



| COMMENTAIRES |
|--|
| Une seule gouttière est raccordée. Les eaux usées et pluviales sont collectées par la même descente |