




**RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE
CCBVIR - COMMUNE DE CORBARA**

**AF
N° 00156**
(HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION	
		CAMPAGNE	Fumée équipe 1
		TYPE D'ANOMALIE	Autre
		DOMAINE APPLICATION	Privé
		SURFACE RACCORDÉE	1 m ²
		LOCALISATION	Adresse propriétaire : Magasin king jouet Parcelle :
		REGARD D'INJECTION	
PROPOSITION DE TRAVAUX			
Etanchéification du défaut d'infiltration			

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant
<input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant



COMMENTAIRES
Défaut d'étanchéité du réseau, peu de risque d'intrusion d'eau pluviale.