



RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE L'ÎLE ROUSSE

AF
N° 00108
 (HY13 B001)

PHOTO	DESCRIPTION
	CAMPAGNE fumee equipe 2
	TYPE D'ANOMALIE Avaloir
	DOMAINE_APPLICATION Privé
	SURFACE RACCORDÉE 30 m²
	LOCALISATION Adresse propriétaire : En face de M. Allegrini Parcelle :
	REGARD D'INJECTION
PROPOSITION DE TRAVAUX	

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant <input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)



COMMENTAIRES
La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.