


RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE L'ÎLE ROUSSE

AF
N° 00120
 (HY13 B001)

PHOTO	DESCRIPTION
	CAMPAGNE fumee equipe 2
	TYPE D'ANOMALIE Gouttière
	DOMAINE_APPLICATION Privé
	SURFACE RACCORDÉE 60 m²
	LOCALISATION Adresse propriétaire : Mme Léa Le Bihan Parcelle :
	REGARD D'INJECTION
	PROPOSITION DE TRAVAUX Découpe de la descente de gouttière à sa base, obturation de la partie aval et déversement au sol

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
☒ Rapide ☒ Nette ☐ Différée ☐ Diffuse	☒ Connection hydraulique avérée par traçage au colorant ☐ Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) ☐ Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant

LOCALISATION


COMMENTAIRES
Deux gouttières dans cette maison.