



RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE L'ÎLE ROUSSE

AF
N° 00125
(HY13 B001)

PHOTO	DESCRIPTION
	CAMPAGNE fumee equipe 2
	TYPE D'ANOMALIE Chemin de grille
	DOMAINE_APPLICATION Privé
	SURFACE RACCORDÉE 200 m ²
	LOCALISATION Adresse propriétaire : SEEHC Imbert Parcelle :
	REGARD D'INJECTION
PROPOSITION DE TRAVAUX	
Création d'un reseau de collecte d'eau pluviale	

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant

LOCALISATION


COMMENTAIRES
Atelier électrique