




RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE L'ILE ROUSSE

**AF
N° 00092**
(HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION
		CAMPAGNE fumee equipe 2 TYPE D'ANOMALIE Chemin de grille DOMAINE APPLICATION Privé SURFACE RACCORDÉE 20 m ² LOCALISATION Adresse propriétaire : Parcelle : REGARD D'INJECTION 735 PROPOSITION DE TRAVAUX Création d'un reseau de collecte d'eau pluviale

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input checked="" type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant



COMMENTAIRES
Grille sur caniveau liée au réseau EU. Raccordement direct non confirmé. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.