




**RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE  
CCBVIR - COMMUNE DE MONTICELLO**

**AF  
N° 00168**  
(HY13 B001)

PHOTO	DESCRIPTION
	<p><b>CAMPAGNE</b> Fumée équipe 1</p> <p><b>TYPE D'ANOMALIE</b> Gouttière</p> <p><b>DOMAINE APPLICATION</b> Privé</p> <p><b>SURFACE RACCORDEE</b> 20 m<sup>2</sup></p> <p><b>LOCALISATION</b> Adresse propriétaire : n°7 Parcelle :</p> <p><b>REGARD D'INJECTION</b></p>
	<b>PROPOSITION DE TRAVAUX</b>
	Découpe de la descente de gouttière à sa base, obturation de la partie aval et déversement au sol

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué ( élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue... )



COMMENTAIRES
Une seule gouttière raccordée