




RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE MONTICELLO

**AF
N° 00171**
(HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION	
		CAMPAGNE Fumée équipe 1 TYPE D'ANOMALIE Chemin de grille DOMAINE APPLICATION Privé SURFACE RACCORDÉE 20 m ² LOCALISATION Adresse propriétaire : n°9 Parcelle : REGARD D'INJECTION	
		PROPOSITION DE TRAVAUX Création d'un réseau de collecte d'eau pluviale	

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant
<input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant



COMMENTAIRES
La fumée semble sortir de la grille, impossible d'accéder à proximité.