



**RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE
 CCBVIR - COMMUNE DE MONTICELLO**
**AF
 N° 00045**
 (HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION
		CAMPAGNE fumee equipe 2 TYPE D'ANOMALIE Virole de regard non étanche DOMAINE APPLICATION Public SURFACE RACCORDÉE 50 m ² LOCALISATION Adresse propriétaire : Parcelle : REGARD D'INJECTION PROPOSITION DE TRAVAUX Etanchéification du défaut d'infiltration

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input checked="" type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant
	<input type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)



COMMENTAIRES
Défaut d'étanchéité du regard. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.