


 <p><b>GINGER</b> ENVIRONNEMENT &amp; INFRASTRUCTURES Les Hauts de la Duranne - 370 rue R. Descartes - CS 90340 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 04 42 99 27 27</p>		<h2 style="text-align: center;">RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE</h2> <h3 style="text-align: center;">CCBVIR - COMMUNE DE MONTICELLO</h3>	<p style="text-align: center;"><b>AF</b> <b>N° 00051</b> (HY13 B001)</p>
---	---	---	--

PHOTO	DESCRIPTION		
	<table border="1"> <tr> <td><b>CAMPAGNE</b></td> <td>fumee equipe 2</td> </tr> </table>	<b>CAMPAGNE</b>	fumee equipe 2
	<b>CAMPAGNE</b>	fumee equipe 2	
	<table border="1"> <tr> <td><b>TYPE D'ANOMALIE</b></td> <td>Gouttière</td> </tr> </table>	<b>TYPE D'ANOMALIE</b>	Gouttière
	<b>TYPE D'ANOMALIE</b>	Gouttière	
	<table border="1"> <tr> <td><b>DOMAINE_APPLICATION</b></td> <td>Privé</td> </tr> </table>	<b>DOMAINE_APPLICATION</b>	Privé
	<b>DOMAINE_APPLICATION</b>	Privé	
	<table border="1"> <tr> <td><b>SURFACE RACCORDÉE</b></td> <td>40 m²</td> </tr> </table>	<b>SURFACE RACCORDÉE</b>	40 m²
<b>SURFACE RACCORDÉE</b>	40 m²		
<table border="1"> <tr> <td><b>LOCALISATION</b></td> <td>Adresse propriétaire : Parcelle :</td> </tr> </table>	<b>LOCALISATION</b>	Adresse propriétaire : Parcelle :	
<b>LOCALISATION</b>	Adresse propriétaire : Parcelle :		
<table border="1"> <tr> <td><b>REGARD D'INJECTION</b></td> <td></td> </tr> </table>	<b>REGARD D'INJECTION</b>		
<b>REGARD D'INJECTION</b>			
<table border="1"> <tr> <td><b>PROPOSITION DE TRAVAUX</b></td> </tr> <tr> <td>Découpe de la descente de gouttière à sa base, obturation de la partie aval et déversement au sol</td> </tr> </table>		<b>PROPOSITION DE TRAVAUX</b>	Découpe de la descente de gouttière à sa base, obturation de la partie aval et déversement au sol
<b>PROPOSITION DE TRAVAUX</b>			
Découpe de la descente de gouttière à sa base, obturation de la partie aval et déversement au sol			

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette  <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué ( élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)	<input checked="" type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant  <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant

LOCALISATION


COMMENTAIRES
Une seule gouttière est raccordée