

## RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE MONTICELLO

**AF**  
**N° 00054**  
 (HY13 B001)

PHOTO	DESCRIPTION
	<b>CAMPAGNE</b> : fumee equipe 2
	<b>TYPE D'ANOMALIE</b> : Chemin de grille
	<b>DOMAINE_APPLICATION</b> : Privé
	<b>SURFACE RACCORDÉE</b> : 100 m <sup>2</sup>
	<b>LOCALISATION</b> : Adresse propriétaire : Parcelle :
	<b>REGARD D'INJECTION</b>
	<b>PROPOSITION DE TRAVAUX</b> Création d'un reseau de collecte d'eau pluviale

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT	
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué ( élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)	<input checked="" type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant

LOCALISATION

COMMENTAIRES
Connecter la grille au caniveau présent le long de la route (2 m)