





| | | | |
|---|---|---|--|
|  <p>GINGER ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES Les Hauts de la Duranne - 370 rue R. Descartes - CS 90340 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 04 42 99 27 27</p> |  | <h2 style="text-align: center;">RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE</h2> <h3 style="text-align: center;">CCBVIR - COMMUNE DE MONTICELLO</h3> | <p style="text-align: center;">AF N° 00056 (HY13 B001)</p> |
|---|---|---|--|

| PHOTO | DESCRIPTION | | |
|--|--|--|----------------|
|  | <table border="1"> <tr> <td>CAMPAGNE</td> <td>fumee equipe 2</td> </tr> </table> | CAMPAGNE | fumee equipe 2 |
| | CAMPAGNE | fumee equipe 2 | |
| | <table border="1"> <tr> <td>TYPE D'ANOMALIE</td> <td>Gouttière</td> </tr> </table> | TYPE D'ANOMALIE | Gouttière |
| | TYPE D'ANOMALIE | Gouttière | |
| | <table border="1"> <tr> <td>DOMAINE_APPLICATION</td> <td>Privé</td> </tr> </table> | DOMAINE_APPLICATION | Privé |
| | DOMAINE_APPLICATION | Privé | |
| | <table border="1"> <tr> <td>SURFACE RACCORDÉE</td> <td>60 m²</td> </tr> </table> | SURFACE RACCORDÉE | 60 m² |
| SURFACE RACCORDÉE | 60 m² | | |
| <table border="1"> <tr> <td>LOCALISATION</td> <td>Adresse propriétaire : Parcelle :</td> </tr> </table> | LOCALISATION | Adresse propriétaire : Parcelle : | |
| LOCALISATION | Adresse propriétaire : Parcelle : | | |
| <table border="1"> <tr> <td>REGARD D'INJECTION</td> <td></td> </tr> </table> | REGARD D'INJECTION | | |
| REGARD D'INJECTION | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>PROPOSITION DE TRAVAUX</td> <td>Découpe de la descente de gouttière à sa base, obturation de la partie aval et déversement au sol</td> </tr> </table> | PROPOSITION DE TRAVAUX | Découpe de la descente de gouttière à sa base, obturation de la partie aval et déversement au sol | |
| PROPOSITION DE TRAVAUX | Découpe de la descente de gouttière à sa base, obturation de la partie aval et déversement au sol | | |

| RÉPONSE À LA FUMÉE | VALIDATION AU COLORANT | VALIDATION AU COLORANT |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette | <input type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) | <input checked="" type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant |
| <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse | | <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant |

| LOCALISATION |
|--|
|  |

| COMMENTAIRES |
|----------------------------------|
| <p>Tout le toit est raccordé</p> |