



**RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE
 CCBVIR - COMMUNE DE MONTICELLO**
**AF
 N° 00057**
 (HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION	
		CAMPAGNE fumee equipe 2 TYPE D'ANOMALIE Gouttière DOMAINE APPLICATION Privé SURFACE RACCORDEE 35 m ² LOCALISATION Adresse propriétaire : Parcelle :	
REGARD D'INJECTION		PROPOSITION DE TRAVAUX Découpe de la descente de gouttière à sa base, obturation de la partie aval et déversement au sol	

RESPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette	<input checked="" type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant
<input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)



COMMENTAIRES
Une seule gouttière est raccordée